

**LAPORAN LAWATAN PENGURUSAN TURUN PADANG
PIHAK BERKUASA TEMPATAN
NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN**

PBT: **MAJLIS DAERAH TANJONG MALIM**

Bil	Tarikh	Zon Kebersihan	Lokasi Zon	Nama Pegawai/ Ahli Majlis Yang Bertanggungjawab	Pegawai Penyelaras	Catatan / Laporan Isu Utama	Tindakan Susulan
1	20.5.2016	A9	TAMAN PINGGIRAN BERNAM, RUMAH AWAM 3, TAMAN SENTOSA	Encik Raghawan a/l Krishnan AMP Ahli Majlis (Area Officer)	Encik Mohd Sariman bin Umar	<p>Lawatan turun padang oleh Puan Siti Azura bin Haji Juki Setiausaha Majlis bersama Puan Siti Aida binti Rasidi PKP, Encik Mohd Asrul bin Ghani Penolong Jurutera</p> <p>Taman Pinggiran Bernam Lampu Jalan</p> <p>-Lorong 2 tidak mempunyai tiang dan lampu jalan. 1set(unit) tiang dan lampu- waktu malam sangat gelap</p>	<p>KEJURUTERAAAN</p> <p>-Anggaran kos pemasangan tiang, kabel dan lampu jalan RM1012.00 anggaran di beri oleh pihak TNB</p> <p>-Akan di lihat untuk pemasangan lampu yang bersesuaian atau tidak. Kalau bersesuaian akan dihantar permohonan ke pihak TNB</p>

Bil	Tarikh	Zon Kebersihan	Lokasi Zon	Nama Pegawai/Ahli Majlis Yang Bertanggungjawab	Pegawai Penyelaras	Catatan / Laporan Isu Utama	Tindakan Susulan
						<p>-Lorong 3 tidak mempunyai tiang dan lampu jalan. 1set(unit) tiang dan lampu-waktu malam sangat gelap</p> <p>-Sebelum Lorong 3 – Mohon pasang 1 unit lampy di tiang No.RPA3/13</p> <p><u>Tiang Telefon</u></p> <p>Baiki tiang telefon yang telah condong. Talian telah turun/rendah ke bawah. Aduan telah dimaklum kepada Telekom tetapi tiada tindakan</p>	<p>-sda-</p> <p>TELEKOM Pihak MDTM telah menghantar surat kepada pihak Telekom supaya mengambil tindakan selanjutnya ini adalah kerana luar bidang kuasa MDTM. (Ruj Surat Bil(4)dlm.MDTM(AM)01/03/03/179Jld.2 bertarikh 20 Mei 2016)</p>

Bil	Tarikh	Zon Kebersihan	Lokasi Zon	Nama Pegawai/Ahli Majlis Yang Bertanggungjawab	Pegawai Penyelaras	Catatan / Laporan Isu Utama	Tindakan Susulan
						<p>Taman Sentosa Longkang Longkang besar ditumbuh rumput dan semak samun hadapan kedai</p> <p>Jalan</p> <p>1.Baikpulih bonggol-Hadapan kedai No 10 kepunyaan Encik Karupuan</p> <p>2.Dilorong Jalan Sentosa 2/1. Baikpulih Bonggol hadapan rumah No 17</p>	<p>PERKHIDMATAN BANDAR Tindakan telah di ambil. Pembersihan telah dilakukan oleh kontraktor yang dilantik MDTM pada 22.5.2016</p> <p>KEJURUTERAAN Disenaraikan untuk kerja-kerja pembaikan kerosakan yang akan datang</p>

Bil	Tarikh	Zon Kebersihan	Lokasi Zon	Nama Pegawai/Ahli Majlis Yang Bertanggungjawab	Pegawai Penyelaras	Catatan / Laporan Isu Utama	Tindakan Susulan
						<p>3.Lorong Jalan Sentosa 2. Longkang rosak di hujung kedai menyebabkan air longkang tersumbat dan mengakibatkan banjir</p> <p>Jalan Lorong Sentosa 3 Bahu Jalan kanan runtuh/rebak ke parit kecil (hakisan) hadapan rumah No 3</p>	<p>-sda-</p> <p>KEJURUTERAAN Dalam perlaksanaan pembaikan</p>

Bil	Tarikh	Zon Kebersihan	Lokasi Zon	Nama Pegawai/Ahli Majlis Yang Bertanggungjawab	Pegawai Penyelaras	Catatan / Laporan Isu Utama	Tindakan Susulan
						<p>Longkang Longkang besar di tumbuhki pokok/semak samun. Hujan lebat 1-2 jam akan menyebabkan air naik ke kawasan rumah penduduk</p> <p>Pokok Lorong Jalan Sentosa 3 pokok tumbang melintang longkang besar</p>	<p>PERKHIDMATAN BANDAR Tindakan telah di ambil. Pembersihan telah dilakukan oleh kontraktor yang dilantik MDTM pada 22.5.2016</p> <p>PERANCANG/LANDSKAP Telah selesai</p>

Bil	Tarikh	Zon Kebersihan	Lokasi Zon	Nama Pegawai/Ahli Majlis Yang Bertanggungjawab	Pegawai Penyelaras	Catatan / Laporan Isu Utama	Tindakan Susulan
						<p><u>Perumahan Awam 3 (RPA3)</u> <u>Longkang</u> Jalan masuk RPA3 terdapat Longkang tepi jalan pecah/rosak dan ubahsuai mengikut kesesuaian jalan</p> <p><u>Jalan</u> 1.Laluan jalan masuk air bertakung. Mohon supaya di tinggikan 2.Lebarkan turapan bertar bahu jalan lalu masuk ke kiri naik bukit</p>	<p>KEJURUTERAAN</p> <p>Perlu membuat kajian samaada kawasan dan keperluan lalulintas mencukupi untuk tujuan pelebaran</p> <p>Perlu membuat kajian samaada kawasan dan keperluan lalulintas mencukupi untuk tujuan pelebaran</p>

Bil	Tarikh	Zon Kebersihan	Lokasi Zon	Nama Pegawai/Ahli Majlis Yang Bertanggungjawab	Pegawai Penyelaras	Catatan / Laporan Isu Utama	Tindakan Susulan
						<p>3.Bina bonggol depan rumah PT 654 kenderaan motor laju menurun jalan, merbahaya kepada penduduk</p> <p>4.Penambahbaikan bonggol yang sedia ada.Laluan menurun bukit bersebelahan padang kanak-kanak merbahaya kepada penduduk</p> <p>Longkang</p> <p>1.Longkang pecah hadapan rumah PT660 dan tanah mendap</p>	<p>Senarai untuk pembinaan bonggol di masa akan datang</p> <p>Disenaraikan untuk pemberian kerosakan di masa akan datang</p>

Bil	Tarikh	Zon Kebersihan	Lokasi Zon	Nama Pegawai/Ahli Majlis Yang Bertanggungjawab	Pegawai Penyelaras	Catatan / Laporan Isu Utama	Tindakan Susulan
						<p>2.Longkang pecah di hadapan Surau</p> <p>3.Baikpulih longkang bersebelahan Surau</p> <p>Tanqki Tangki air yang tidak berfungsi dan kerangka yang terlalu uzur sangat merbahaya kepada penduduk</p>	<p>Disenaraikan untuk pemberian kerosakan di masa akan datang</p> <p>LEMBAGA AIR PERAK (LAP) Pihak MDTM telah menghantar surat kepada pihak LAP supaya mengambil tindakan selanjutnya ini adalah kerana luar bidang kuasa MDTM. (Ruj Surat Bil(1)dlm.MDTM(AM)01/03/03/179Jld.2 bertarikh 20 Mei 2016)</p>

Bil	Tarikh	Zon Kebersihan	Lokasi Zon	Nama Pegawai/Ahli Majlis Yang Bertanggungjawab	Pegawai Penyelaras	Catatan / Laporan Isu Utama	Tindakan Susulan
		A9	TAMAN MALIM JALAN MALIM II			<p>Saluran Kumbahan Saluran kumbahan tidak berfungsi dengan baik (Kawasan lapang berhadapan Jalan Malim II)</p> <p>Rumah Kosong (No.85,79 Jln Malim 4 Taman Malim) Rumah kosong terbiar, semak samun. Rumah sebelah sering di masuki ular-No186 Jalan Malim 8</p>	<p>PERKHIDMATAN BANDAR Tindakan pemberian telah dilakukan pada 22.5.2016</p> <p>Dalam proses pencarian hakmilik dan penghantaran notis semak samun kepada pemilik rumah</p>

Bil	Tarikh	Zon Kebersihan	Lokasi Zon	Nama Pegawai/Ahli Majlis Yang Bertanggungjawab	Pegawai Penyelaras	Catatan / Laporan Isu Utama	Tindakan Susulan
		A9	TAMAN MALIM JALAN MALIM II			<p>Rumah Kosong (No.194 &195 Jalan Malim 14 Taman Malim)</p> <p>Rumah kosong terbiar, semak samun. Kawasan ini terdapat ular, monyet, biawak dan babi berkeliaran (Belakang rumah kebun getah)</p>	<p>PERKHIDMATAN BANDAR</p> <p>Dalam proses pencarian hakmilik dan penghantaran notis semak samun kepada pemilik rumah</p>

Bil	Tarikh	Zon Kebersihan	Lokasi Zon	Nama Pegawai/Ahli Majlis Yang Bertanggungjawab	Pegawai Penyelaras	Catatan / Laporan Isu Utama	Tindakan Susulan
		A9	TAMAN MALIM JALAN MALIM II			<p><u>Pokok (Bersebelahan rumah bernombor 86 Taman Malim)</u></p> <p>Pokok terbakar semakin mereput. Dikhawatirkan pokok tersebut tumbang.</p> <p><u>Longkang</u></p> <p>Longkang dipenuhi rumput kering</p>	<p>PERANCANG/LANDSKAP Selesai pada 22.5.2016</p> <p>PERKHIDMATAN BANDAR Tindakan pembersihan telah dilakukan kontraktor dilantik MDTM pada 22.5.2016</p>

Bil	Tarikh	Zon Kebersihan	Lokasi Zon	Nama Pegawai/Ahli Majlis Yang Bertanggungjawab	Pegawai Penyelaras	Catatan / Laporan Isu Utama	Tindakan Susulan
2	28.5.2016	A5	1.KAMPUNG KETOYONG 2.KAMPUNG KETOYONG TAMBAHAN 3.TAMAN ORKID 4.TAMAN WANGSA JAYA 5.TAMAN WANGSA SETIA 6.TAMAN WANGSA(GARDEN SEAFOOD)	Puan Habibah binti Yaakob Ahli Majlis (Area Officer)	Encik Sharuddin bin Jaafar	<u>Sampah</u> Pembersihan lorong-lorong belakang dan sampah pukal di Taman Wangsa Jaya Tg Malim	PERKHIDMATAN BANDAR Telah Selesai

Bil	Tarikh	Zon Kebersihan	Lokasi Zon	Nama Pegawai/Ahli Majlis Yang Bertanggungjawab	Pegawai Penyelaras	Catatan / Laporan Isu Utama	Tindakan Susulan
3	31.5.2016	A5	1.KAMPUNG KETOYONG 2.KAMPUNG KETOYONG TAMBAHAN 3.TAMAN ORKID 4.TAMAN WANGSA JAYA 5.TAMAN WANGSA SETIA 6.TAMAN WANGSA(GARDEN SEAFOOD)	Puan Habibah binti Yaakob Ahli Majlis (Area Officer)	Encik Sharuddin bin Jaafar	<u>Kerosakan dan Aduan</u> Turun padang di Taman Wangsa Jaya Tg Malim bersama Jabatan Kejuruteraan MDTM melihat kerosakan dan aduan	KEJURUTERAAN Telah Selesai

